



CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INDICAÇÃO CMF Nº. 058/2021

"Indica ao Poder Executivo a necessidade de realização de um levantamento da quantidade de bueiros quebrados e sem tampa em todo o município de Fundão, em especial no entorno do Pronto Atendimento de Saúde de Fundão e da Farmácia Básica, para criação de um cronograma de reparo dos mesmos."

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O Vereador infra-assinado, no uso regular de suas atribuições legais e regimentais, vem à presença de V. Exa. **INDICAR** ao Chefe do Executivo Exmº Sr. Gilmar de Souza Borges, depois de ciente o Plenário desta Egrégia Casa de Leis, **A REALIZAÇÃO DE UM LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE BUEIROS QUEBRADOS E SEM TAMPA EM TODO O MUNICÍPIO DE FUNDÃO, EM ESPECIAL NO ENTORNO DO PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE DE FUNDÃO E DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA CRIAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DE REPARO DOS MESMOS.**

O furto de tapas de bueiros e bocas de lobo é uma realidade em quase todos os municípios brasileiros. Em razão disso, muitas administrações optam pela fabricação de tampas com concreto, para assim realizar a manutenção periódica dos bueiros.

Apesar da estrutura confeccionada com concreto ser mais frágil que a estrutura de ferro, seu custo é menor, o que torna atrativa a produção do material pelo próprio município.

Num pequeno giro pela sede de Fundão, é possível identificar a ausência das tampas, e o imprevisto dado pelos moradores na intenção de reduzir os riscos de acidentes, tanto para pedestres quanto para veículos.

Na imagem abaixo, foi possível constatar **a situação do bueiro próximo ao Pronto Atendimento de Fundão**, cheio de galhos, folhas e lixo, devido a ausência da tampa, onde moradores improvisaram a colocação de uma grade que não protege totalmente a área do bueiro, vejamos:





CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Já na próxima imagem, temos o imprevisto dos comerciantes da Avenida Tancredo Neves, que utilizaram caixas de verduras e galhos secos para sinalizarem o perigo do bueiro sem tampa na via, e frisa-se, **o bueiro fica exatamente no centro de uma vaga de estacionamento.**



O risco de acidentes é enorme nestes locais. Por isso a necessidade de que o Poder Executivo destine uma equipe de manutenção das vias públicas percorrendo todos os bairros para levantamento e, se possível, realizar pequenos reparos que se tornam, na verdade, de grande importância para os moradores.

Assim, certo da atenção, conto com o atendimento da presente demanda municipal.

Palácio Legislativo "Henrique Broseghini", em 12 de fevereiro de 2021.

Aelcio Rodrigues Peixoto
AELCIO RODRIGUES PEIXOTO
Vereador do Município de Fundão (PODEMOS)