



**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Of. GV-CMF nº 090/2021.

Fundão/ES, 30 de maio de 2021.

Ao Departamento de Estradas de Rodagem
Estado do Espírito Santo – DER/ES

Venho, no uso regular de minhas prerrogativas legais e regimentais, respeitosamente, **solicitar providências, de forma imediata, quanto à instalação de redutor de velocidade e placas indicativas de saída de veículos pesados na ES-261 – Rodovia Engenheiro Josil Espíndula Agostini, Zona Rural, Fundão – ES.**

Conforme se verifica nas imagens abaixo colacionadas, no trecho da estrada próximo ao Sítio Graziotti (número 857) **há duas empresas de grande porte**, uma relacionada à produção de laticínio (Laticínio Lorena) e outra relacionada ao comércio de café.





CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Ambas possuem suas entradas localizadas às margens da rodovia, num trecho de declínio acentuado **e muito próximo à uma curva fechada**, o que compromete a visibilidade dos motoristas, que só conseguem perceber que há caminhão saindo e entrando das empresas quando já estão muito próximo dos veículos, o que gera constantes acidentes.

Registro que não há no local qualquer placa indicativa informando aos motoristas, de ambos os sentidos, que o trecho possui movimentação de veículos pesados, motivo pelo qual requiro a instalação de placas, de forma urgente.

Da mesma forma, requiro a instalação de um redutor de velocidade próximo ao trecho, para que, somados à instalação das placas seja possível aos motoristas identificarem que o local exige maior atenção quanto à entrada e saída de caminhões.

Para tanto, informo que o referido trecho possui as seguintes coordenadas via GPS, qual seja:



**CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

S 19°56'17.6244" W 40°25'38.0964"

Sítio Graziotti, 857 Rod Eng Josil Espindula Agostini ES261 Zona Rural,
Fundão - ES, 29185-000, Brasil

Altitude: 79.78 m

2021-05-27 12:02:56 GMT-03:00

<http://mapcoordinates.softstackdev.com/?q=-19.938229,-40.427249>

Baixar Mapa Coordenadas: <https://goo.gl/za7XD6>

Desta forma, requiro providências, **de forma urgente**, para o envio de equipe deste departamento para verificação e identificação dos pontos adequados para instalação das placas e do referido redutor de velocidade.

Atenciosamente,


JANILTON ALMEIDA DE CARLI
Vereador do Município de Fundão (PDT)